



Equipo: COCINADOR VERTICAL - Eje de 210 mm
Fluido: ACEITE VEGETAL y HEXANO
Servicio: Extracción de Aceite Vegetal

Segmento:	01-01 ACEITERAS	CLIENTE: 1003
Problema Existente:	<ul style="list-style-type: none">• Frecuentes paradas del equipo para re-empaque y/o re-ajuste• Pérdidas de fluidos riesgosos (hexano)• Alto costo de mantenimiento	
Sistema Original:	Empaquetadura trenzada de PTFE/Grafito	

SOLUCION MRO

Producto:	YLLSER Sistema de LLS para Equipos Rotantes Y4700H199 Empaquetadura ML 4700 HC con núcleo de alta resiliencia
Resultados:	<ul style="list-style-type: none">• Eliminación de las pérdidas de hexano: < 50 ppm• Aumento del MTBR• Reducción de los costos de mantenimiento

AHORRO Y PLAZO DE REPAGO

Ahorro: USD 15000 / año
Plazo de Repago: 1 MES

Caso Exitoso N° PLF-C-CE-YLLSER-0101-0000-1003-0001