



Equipo: COCINADOR HORIZONTAL - Eje de 110 mm
Fluido: ACEITE VEGETAL y HEXANO
Servicio: Extracción de Aceite Vegetal

Segmento: 01-01 ACEITERAS

CLIENTE: 1003

Problema Existente:

- Frecuentes paradas del equipo para re-empaque y/o re-ajuste
- Pérdidas de fluidos riesgosos (hexano)
- Alto costo de mantenimiento

Sistema Original: Empaquetadura trenzada de PTFE/Grafito

SOLUCION MRO

Producto: YLLSER Sistema de LLS para Equipos Rotantes
Y4700H199 Empaquetadura ML 4700 HC con núcleo de alta resiliencia

Resultados:

- Eliminación de las pérdidas de hexano: < 50 ppm
- Aumento del MTBR
- Reducción de los costos de mantenimiento

AHORRO Y PLAZO DE REPAGO

Ahorro: USD 8500 / año

Plazo de Repago: 2 MESES