



Equipo: COCINADOR VERTICAL - Eje de 180 mm
Fluido: ACEITE VEGETAL y HEXANO
Servicio: Extracción de Aceite Vegetal

Segmento:	15-07 BODIESEL	CLIENTE: 2251
Problema Existente:	<ul style="list-style-type: none">• Sistema de sellado con posibilidad de falla repentina• Muy elevado costo de reposición del sistema• Pérdidas de fluidos riesgosos (hexano)	
Sistema Original:	Sello Mecánico	

SOLUCION MRO

Producto:	YLLSER Sistema de LLS para Equipos Rotantes Y4700H199 Empaquetadura ML 4700 HC con núcleo de alta resiliencia
Resultados:	<ul style="list-style-type: none">• Eliminación de las pérdidas de hexano: < 50 ppm• Aumento del MTBR• Reducción de los costos de mantenimiento / reposición

AHORRO Y PLAZO DE REPAGO

Ahorro: USD 20000 / año
Plazo de Repago: 0,5 MESES

Caso Exitoso N° PLF-C-CE-YLLSER-1507-0000-2251-0001